




Die Festlegung der Faltengeometrie richtet sich nach dem jeweiligen Anwendungszweck und Berücksichtigung von Druck, Temperatur, Nennweite und Bewegung




Spitzfalte/Standard




Spitzfalte/kerbgeschützt




Rundfalte/Standard



Rundfalte Vakuum



Halbrundfalte/aussen rund



Halbrundfalte/aussen flach