

KESSELINSPEKTORAT
INSPECTION DES CHAUDIÈRES

Fachstelle

Inspektion von Sicherheitsventilen

Das von der SUVA beauftragte Kesselinspektorat des SVTI als Fachorganisation für die Inspektion von Sicherheitsventilen bestätigt, dass die Firma

Franz Gysi AG

**Bachstrasse 34
CH-5034 Suhr**

am Standort

Franz Gysi AG

**Bachstrasse 34
CH-5034 Suhr**

die Voraussetzungen der EKAS Richtlinie 6516 und KIS-TR 901 erfüllt.

Der Umfang der Inspektionen und die technischen Möglichkeiten sind im Geltungsbereich der Fachstelle festgelegt.

Datum der Überprüfung: **15.11.2019**
Gültig bis: **15.11.2023**

Fachstellen Nr.
KIS.SV. 1305470

Wallisellen, 14.04.2020

Leiter Kesselinspektorat



Felix Heer

Sachverständiger



Rémy Weiersmüller